



Abb. 12: Röntgenbild



Abb. 13: Zustand nach Implantation



Abb. 14: Freilegung des Implantataufbaukopfes mit Retraktionsfäden



Abb. 15: Chairside-Anfertigung eines Provisoriums



Abb. 16: Ausformung der Papillen



Abb. 17: Definitive Keramikkrone



Abb. 18: Röntgenkontrolle drei Monate nach prothetischer Versorgung



Abb. 19: Fall 2: Keramikimplantat vor prothetischer Versorgung



Abb. 20: Langzeitprovisorium



Abb. 21: Relining der provisorischen Krone



Abb. 22: Aushärtung mit Licht



Abb. 23: Fortgeschrittenes Papillenwachstum



Abb. 24: Definitive Krone mit ausgeformter Papille



Abb. 25: Röntgenkontrolle drei Monate nach prothetischer Versorgung